



Figure 2. Internal Block Diagram



Résistance mesurée 121,4Ω dans un sens entre br1 et br9



résistance mesurée 260,9Ω dans l'autre sens entre br1 et br9

- **Solution:** Remplacer le CI ICM801 FSR1700XSL .

- **Remarque :** Cette panne concerne les alimentations qui équipent téléviseurs de la série D5000 40 pouces :

- BN44-00473A , BN-4400458A , BN44-00423A , BN44-00422A ect ...

