



TELEVISEUR PHILIPS 19PFL5402D/19PFL5403D-10

- Symptôme : le TV s'allume avec du son mais l'écran reste noir.



- **Cause** : fusible CMS F1 marqué P(3A) coupé(dessertis) suite à contrainte thermique.

- **Solution**: Remplacer le fusible CMS(F1) marqué P(3A) sur la carte inverter coté cuivre.



ATELIER DE L'ECRAN PLAT
Réparations TV LCD & Plasma toutes marques

Régis MAUGEY
Technicien confirmé

Tél : 03 80 66 48 61
Email : regis.maughey@wanadoo.fr

61 rue Jules d'Arbaumont
21000 DIJON
Port : 06 89 86 50 48
<http://www.ateliercranplat.fr>